

ANEXO A

LOTE 1 – AREA NOROESTE

Centro Asistencial de León
C/ Corredera, Nº 19
24004 LEÓN
Teléfono: 987 22 44 51
Fax: 987 23 67 31

Centro Asistencial de Ponferrada
Calle General Vives, número 58
24400 Ponferrada (León)
Teléfono: 987 41 35 85
Fax: 987 42 86 50

Centro de Zamora
Avenida Portugal, número 7
49016 Zamora
Teléfono: 980 53 15 68
Fax: 980 53 45 76

LOTE 2 – AREA CENTRO

Centro Asistencial de Burgos
Calle Vitoria, número 54, Bajo
09004 Burgos
Teléfono: 947 25 60 94
Fax: 947 26 63 79

Centro Asistencial de Palencia
Avenida Castilla, número 65 Bajo
34005 Palencia
Teléfono: 979 74 15 20
Fax: 979 70 22 26

Centro de Soria
Calle Eduardo Saavedra, número 65
42004 Soria
Teléfono: 975 21 31 46
Fax: 975 23 01 43

Centro Asistencial de Valladolid
Avenida de Salamanca, número 1, Edificio Duque de Lerma
4014 Valladolid
Teléfono: 983 36 10 60
Fax: 983 35 50 57

LOTE 3 – AREA SUR

Centro de Ávila
Calle de los Hornos Caleros, número 37
05003 Ávila
Teléfono: 920 35 18 37
Fax: 920 25 59 11

Centro Asistencial de Salamanca
Paseo de la Estación, 27 -29
37004 Salamanca
Teléfono: 923 28 38 60
Fax: 923 25 47 93

Centro Asistencial de Segovia
Paseo Conde de Sepúlveda, 22
40006 Segovia
Teléfono: 921 41 24 44
Fax: 921 44 34 95

CENTRO	Superficie (m2)	Potencia frigorífica aprox. (kW)	Sistema Control de Gestión	Equipos de climatización	Tipología de equipos	Cortina de aire	Termos ACS	Extracción
AVILA	314,54	53	SAUTER	(2)Equipo Autónomo aire-aire	Hitecsa CCVB	Si	Si	Si
BURGOS	511,48	55		(2)Equipo Autónomo aire-aire	Carrier 50PZ031	Si	Si	Si
LEÓN	654,23	113	SAUTER	(4)Equipo Autónomo aire-aire	HITECSA CCVBZ	Si	Si	Si
PONFERRADA	754,60	55		(2)Equipo Autónomo aire-aire	Carrier 50PZ031	Si	Si	Si
PALENCIA	440,01	70		(2)Equipo Autónomo aire-aire	Carrier 50PZ040	Si	Si	Si
SALAMANCA	605,78	86	SAUTER	(2)Equipo Autónomo aire-aire	VRV DAIKIN	Si	Si	Si
SEGOVIA	626,00	31		(2)Equipo Autónomo aire-aire	VRV DAIKIN	Si	Si	Si
SORIA	303,20	55	HONEYWELL	(2)Equipo Autónomo aire-aire	Carrier 50PZ031	Si	Si	Si
VALLADOLID	1.353,95	200	TREND	(8)Equipo Autónomo aire-aire (8) Recuperadores de calor	Hitecsa CCHBA/ECHBA 1001	Si	Si	Si
ZAMORA	275,98	45		(1)Equipo Autónomo aire-aire	Carrier 50PZ045	Si	Si	Si